

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí při pohybu cizích osob v areálu Pars nova a.s.

Osoby, které v Pars nova pracují nebo se v Pars nova pohybují z jiného důvodu, jsou povinny dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní nařízení, zákon o požární ochraně), jakož i zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy a smluvená znamení tak, aby neohrožovaly zdraví a život svůj i ostatních osob.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

1. Při příjezdu/příchodu do společnosti je nutné znát jméno kontaktní osoby v Pars nova, tj. zaměstnance „odpovědného“ za provádění činnosti a pohyb osoby v areálu (kontaktní osoba je uvedena na objednávce a/nebo ve smlouvě a/nebo se jedná o zaměstnance, který s cizí osobou provedení činnosti dohodl jiným způsobem) a sdělit ho ostraze Pars nova.
2. Pohybovat se pouze po komunikacích, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné, nevystupovat na výšky (pokud nebylo provedeno potřebné školení), nezdržovat se pod přepravovanými břemeny, v nebezpečné blízkosti strojních zařízení, nepřibližovat se k živým částem pod napětím, na zkušebnu a zkušební trať, před nebo mezi jedoucí vozy, dopravní prostředky, zakázaná je chůze v kolejišti, přelézání vagónů, procházení mezi rozpojenými vagóny, a do průjezdného profilu elektrických kolejových vozů, jakož i do jiných zakázaných prostor. Zdržovat se pouze na určených pracovištích, svévolně je neopouštět, nevstupovat do jiných prostor, nepoužívat a nemanipulovat se strojním zařízením a energetickými spotřebiči, s jejichž návodem k obsluze nebyli seznámeni a jejich ž obsluhou nebyli pověřeni.
3. Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru nebo úrazu, popř. oznámit kontaktní osobě Společnost postřehnuté a zjištěné nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví.
4. Používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky.
5. Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích, komunikacích, na hygienických a sociálních zařízeních, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek.
6. Provést z důvodu zachování vhodného pracovního prostředí zaměstnanců Pars nova v místě realizace smluvených prací veškerá možná opatření ke snížení a/nebo zametení prašnosti, hluku a zápachu. Šíření prachu předcházet vhodným krytím, rukávci při stavebních pracích, odsáváním aj. prostředky k zachycení prachu. Organizovat práce tak, aby práce provázené zvýšeným hlukem a zápachem byly prováděny mimo hlavní pracovní směnu.
7. Pokud je umožněn vjezd automobilem do objektu, respektovat povolenou rychlost, respektovat přednost kolejových vozidel při pohybu v areálu Pars nova, z důvodu nezvyšování koncentrací škodlivých látek v pracovním prostředí zaměstnanců vjíždět do výrobních hal pouze v nevyhnutelných případech (naložení/vyložení náklady, provedení prací prostředky integrovanými na vozidle), při nutném vjezdu do výrobních hal nenechávat zbytečně běžet motor vozidla, k parkování používat vyhrazená parkoviště, případně jiné, kontaktní osobou Pars nova určené zpevněné plochy. Je zakázáno parkovat na zelených plochách.
8. Řídit se dopravními a bezpečnostními značkami, které jsou v Pars nova umístěny a uposlechnout varovných signálů a smluvených znamení. Nepoškozovat nebo snižovat účinnost bezpečnostních značek, označení a zařízení v celém objektu.
9. Dbát zvýšené pozornosti při chůzi, zejména při sestupování po schodech, na výrobních a zkušebních pracovištích, dávat pozor na zapuštěné koleje, při pohybu v technologickém kolejišti provozních hal, na upínací lišty, natažené hadice, na pohyblivé a poddajné přírady a další komunikační překážky, pozornost při pohybu pod konstrukcemi, lešením, montážními plošinami, v kabelových kanálech a v jiných v místech s ohrožením hlavy.
10. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu společnosti vyjma míst označených jako „Místo ke kouření“.
11. Nezastavovat únikové, evakuační, hlavní cesty, východy a přístupy k hasicím zařízením elektrickým rozvaděčům a hlavním uzávěrům (plynu, vody, páry apod.) žádnými předměty, ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné a přístupné.

12. Respektovat a dodržovat „Požární řády pracovišť“ a „Požární poplachovou směrnici Pars nova“, požadovat předložení těchto dokumentů pře zahájením činnosti po kontaktní osobě Pars nova – před zahájením svařování vyžadovat vydání písemného příkazu k této činnosti a zajištění následného osmihodinového dozoru. Ohlašovnou požáru je recepce – vrátnice Pars nova.
13. Nahlásit kontaktnímu zaměstnanci Pars nova každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v Pars nova. Účinně spolupracovat při objasňování jeho příčin, sepsání záznamu o úrazu i v případě dalšího vyšetřování.
14. Před zahájením prací v Pars nova je nutné na úrovni vedoucích zaměstnanců obou smluvních stran nechat písemně potvrdit „Zápis o předání pracoviště cizí osobě“, ve kterém jsou specifikovány další pokyny, upozornění atd.
15. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby má povinnost písemně informovat kontaktní osobu Pars nova a vedoucího zaměstnance, na jehož pracovišti působí, o rizicích plynoucích z jeho činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
16. Zhotovitel odpovídá za platný stav profesních oprávnění zaměstnanců a jejich zdravotní způsobilost pro výkon činnosti pro objednatele nebo na jeho zařízeních, a je rovněž odpovědný na bezpečný stav používaného nářadí nebo zařízení a za ukázněné chování svých zaměstnanců.
17. Ohlašování mimořádných událostí

Havarijní krizová čísla

Ohlašovna požáru a úrazů – recepce vrátnice	kl. 111, 263, 252 583 365 111, 583 365 263, 583 365 252
Ohlašovna krizových událostí	0 – 112
Hasičský záchranný sbor	0 – 150 (0 – 950 785 011)
Policie ČR	0 – 158 (0 – 974 779 111)
Záchranná služba první pomoci	0 – 155 (0 – 583 397 112)
Závodní lékař	kl. 541

Pohotovostní a havarijní služby dodavatelů energií

Dodavatel elektrické energie	0 – 840 850 860
Dodavatel plynu	0 – 12 39
Dodavatel vody	0 - 583 317 202
Trafostanice Pars	kl. 521 (0 – 583 365 521)

Zástupci Pars nova a.s.

Vedoucí obsluhy – Ing. Bohumil Vlach	kl. 385 (0 – 583 365 385) mobil - 724 632 202
Mistr údržby – Alexandr Rosák	kl. 138 (0 – 583 365 138) mobil -724 632 187
Technik BOZP a PO (fa CIVOP s.r.o.) Bc. Tomáš Prchlík Ing. Michaela Timková	603 855 085 736 505 669

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Každá cizí právnická i fyzická osoba je při práci a pohybu v Pars nova povinna předcházet znečišťování nebo poškozování všech složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, organismů) a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.

Nakládání s odpady

- 1. Neukládat žádné odpady vyprodukované při smlouvené činnosti a pohybu osob provádějících smlouvenou činnost v Pars nova do popelnic, kontejnerů a jiných shromažďovacích prostředků Pars nova!**
- Zajistit na své náklady odstranění veškerých odpadů, které vzniknou/vznikly při provádění smlouvené činnosti a pohybu všech osob provádějících smlouvenou činnost v Pars nova (cizí osoba je „původcem odpadu“ ve smyslu zákona o odpadech).
- Odpady neodkládat volně na plochy v Pars nova** – nevytvářet volné skládky a neoznačená shromaždiště. Zajistit si pro shromažďování odpadů a na vlastní náklady nádoby na odpad a tyto zřetelně odlišit popisem od popelnic, kontejnerů a jiných shromažďovacích prostředků Pars nova.
- Odpady z prováděné činnosti odstraňovat ihned po naplnění nádoby, resp. průběžně tak, aby byl v Pars nova udržován pořádek.

Ochrana vod

- Vjíždět do Pars nova vozidly, mechanizací a se stroji a zařízeními pouze v dobrém stavu, kdy nehrozí úkapy a úniky provozních kapalin – olejů, pohonných hmot aj.
- Neumývat a neoplachovat v Pars nova vozidla a mechanizaci.
- Doplňování provozních kapalin provádět pokud možno mimo Pars nova, v nevyhnutelných případech zajistit místo, kde bude doplnění prováděno, proti úniku kapalin do půdy a podloží, a to úkapovou vanou, sorpčním kobercem aj. prostředky.
- V případě, že v souvislosti s provedením činnosti musí být do Pars nova přivezeny chemické látky nebo chemické směsi (přípravky) a/nebo zařízení, které obsahuje chemické látky nebo přípravky „ve větším rozsahu“, tzn. nad 1000 l tekutých a/nebo nad 2000 kg pevných, oznámit a projednat skutečnost před zahájením činnosti s představitelům vedení Pars nova pro EMS.
- Při používání chemických látek, chemických směsí (přípravků) a jiných závadných látek (nafta, benzín, oleje, ředidla, chemikálie, barvy ...) dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, tzn. obaly uzavírat, zvenku je čistit, zajišťovat proti převržení, zajisti místa úkapů záchytnou vanou, ukládat je mimo přepravní cesty atd.
- Nevylévat do umyvadel, výlevek, kanalizačních vpustí, sociálního zařízení zbytky chemických látek a přípravků a jiných závadných látek (např. zbytků odmašťovačů, nátěrových hmot apod.).
- Unikla-li závadná látka, musí každý ihned po zjištění úniku okamžitě přerušit svou práci, zabránit dalšímu unikání závadné látky a plošnému šíření kontaminace; zasažené místo musí pokrýt savým materiálem, nejlépe pilinami, textiliemi, nebo speciálními sorpčními prostředky (Absodan Plus, sorpční utěrky, koberce aj.) nebo alespoň pískem nebo hlínou; je možné použít prostředky označených havarijních souprav (žluté popelnice 120 l s popisem HAVARIJNÍ SOUPRAVA) rozmístěných v provozu Pars nova. Po výše popsaném zásahu okamžitě ohlásit událost na vrátnici Pars nova a postupovat v souladu s obdrženými pokyny.

Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi (přípravky)

- Oznámit a projednat s Představitelům vedení Pars nova pro EMS způsob použití jakékoliv nebezpečné chemické látky nebo směsi (přípravku) a/nebo zařízení obsahujícího chemikálii a rizika plynoucí z použití pro Společnost, a to před zahájením prací ve Společnosti.
- Neskladovat a nepoužívat v areálu žádné nebezpečné chemické látky nebo směsi (přípravky) s vlastnostmi „vysoce toxický“, „toxický“, „žíravý“, „karcinogenní“, „mutagenní“ nebo „toxický pro reprodukci“, ani předměty, které je obsahují. Je-li jejich použití k provedení smlouvené činnosti nezbytné, musí být způsob použití prokazatelně projednán před započítáním prací s Představitelům vedení Pars nova pro EMS.

Ochrana ovzduší

14. Nespalovat v Pars nova žádné věci, předměty (odpady, obaly, větve, trávu apod.).
15. Servis a opravy chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky a fluorované plyny provádět výhradně prostřednictvím k tomu oprávněné osoby.

Ochrana zeleně

16. Zamezit při realizaci smlouvené činnosti ničení zeleně – odkládat materiál a předměty a parkovat vozidla výhradně na zpevněných a/nebo kontaktní osobou Pars nova stanovených místech.
17. Neúmyslné a nepředpokládané poškození zeleně při provádění činnosti hlásit bezprostředně po vzniku události kontaktní osobě Pars nova a způsob nápravy následně projednat s Představitelem vedení Pars nova pro EMS.
18. Po dokončení smlouvené činnosti a v případě, že došlo k nevyhnutelnému zničení zeleně, zajistit provedení její obnovy. Způsob obnovy projednat před její realizací s Představitelem vedení Pars nova pro EMS.
19. Ohlašování mimořádných událostí dotýkajících se životního prostředí

Ohlašovna havárií (úniků závadných látek) - recepce - vrátnice	111, 263, 252, 583 365 111, 583 365 263, 583 365 252
Představitel vedení Pars nova pro EMS - Ivana Valouchová	Telefon - 570, 7570 Mobil - 724 156 035 Fax – 583 365 410 e-mail: ivana.valouchova@skoda.cz

Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo ze závažných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje.

OBECNÁ RIZIKA VYSKYTUJÍCÍ SE V AREÁLU SPOLEČNOSTI

Externí zaměstnanci a osoby, které se zdržují v Pars nova, berou na vědomí, že v Pars nova mohou být ohroženi níže uvedenými riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se pokyny kontaktního zaměstnance nebo vedoucích jednotlivých výrobních pracovišť a používat potřebné OOPP. Bez dodržení veškerých zmíněných zásad a opatření zaměstnanci zhotovitele nesmí zahájit práci v Pars nova.

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
ZAKOPNUTÍ, PÁD OSOBY	Všechny prostory; haly s výskytem montážních jam, včetně venkovních ploch a komunikací	<ul style="list-style-type: none"> - pohybovat se pouze za ochranným manipulačním pásmem; dodržovat používání ochranné pracovní obuvi a zajištění proti pádu a skluzu - pohybovat se pouze po komunikacích k tomu určených; - pozornost při pohybu na pracovišti (zakopnutí o hadice, prodlužování kabely, kotevní část přípravků, koleje ...); - zákaz vstupu na střechy, jeřábová a zvýšená pracoviště bez povolení; - používat vhodné žebříky, plošiny, lávky, nepoužívat improvizovaná zvýšená pracoviště; - při práci na střeše, střeše vozu používat zajišťovací lanový systém; - používat přechodové můstky kanálů;
PRACH A SVÁŘEČSKÉ AEROSOLY	zámečnická a svářečská pracoviště, tryskací box	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat používání ochranného respirátoru; - pravidelně větrat a používat odsávání; - zákaz vstupu nepovolaných osob do rizikových prostorů (např. tryskací box atd.)

HLUK	zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště tryskacího boxu, lakovna, zkušebna spalovacích motorů	- dodržovat používání chrániče sluchu
CHEMICKÉ ŠKODLIVINY	lakovna, lakýrnická pracoviště, broušení – boxy 1,2, pracoviště odmašťování (Velsol, benzínový čistič, nafta, Metasolv), hydromaty, impregnační stanice, laminátování, lepení	- zákaz vstupu nepovolaných osob do lakovny při nanášení nátěrových hmot a do míchárny barev bez vědomí a doprovodu mistra pracoviště; - používat OOPP – polomaska s filtrem proti parám organických rozpouštědel, ochranný respirátor, rukavice, oděv; - pravidelně větrat a používat odsávání
CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI, POLEPTÁNÍ	Práce s chemickými látkami a přípravky Sklad chemických látek, sklad nebezpečných odpadů, opravna akumulátorů, ČOV QUINS tlakové mytí, klempírna, čisticí zařízení Blümark, obsluha postřikovacích strojů, údržba potrubí, mytí hliníkových dílů	- Používání OOPP (rukavice, brýle nebo štít, respirátor atd.); - Dodržovat <ul style="list-style-type: none"> • doporučení v bezpečnostním listu, symboly nebezpečnosti, H-věty a P-věty; • návod na používání; • skladování pouze v určených a bezpečných prostorách; • Havarijní plán; • Písemná Pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi
ZACHYCENÍ, NAVINUTÍ	pracoviště s výskytem obráběcích strojů, soustruhů, stojanových brusek, vrtaček, pil, polohovacích zvedáků, svařovacích poloautomatů, mobilních lešení atd.	- nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje; - nezdržovat se v blízkosti rotujících částí zařízení, střížných a tlačných míst; - zákaz nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic, řetízků, náramků; dlouhé vlasy mít schované a v copu
ZASAŽENÍ ÚLOMKY MATERIÁLU	zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště kovoobráběcích strojů, pásové a kotoučové pily	- dodržovat používání ochranných brýlí nebo štítu; - nastavení ochranného krytu při práci - zákaz pohybu mimo vyznačené komunikace a vstupu do ohrožených prostor
SEVŘENÍ VRATY	posuvná elektricky ovládaná vrata, roletová vrata	- zákaz vstupu a vjezdu do nebezpečného prostoru zvedacích vrat pokud jsou v pohybu; - dostatečné osvětlit vstupy; funkční čidla proti sevření
BŘEMENA – PÁD/NÁRAZ/PŘIRAŽENÍ/ZRAŇENÍ O OSTRÉ HRANY	manipulace a přeprava břemen, sklady a skladovací prostory, volně skladovaná břemena	- zákaz zdržování se pod břemenem popř. v pásmu nežádoucího pohybu; - dodržovat používání ochranné přilby, rukavic; - při ukládání břemen používat záračky; - neukládat předměty do blízkosti volného okraje; - vyloučit práci nad sebou; - dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem; - respektovat pokyny vazačů a výstražná znamení, dbát pokynů odpovědných zaměstnanců
STŘET S VOZIDLEM, POSUNOVANÝMI DÍLY VOZIDEL	železniční kolejová večka a silniční vozidla, mechanizace, akumulátorové a vysokozdvížné vozíky,	- respektovat dopravní značení v areálu - dodržovat maximální rychlost vozidla 20 km/hod na venkovní ploše a 5 km/hod uvnitř provozních hal; - respektovat přednost v jízdě kolejových vozidel; - zákaz vstupu do kolejíště;

	vnitřní a venkovní přesuvna	<ul style="list-style-type: none"> - řídi dopravní prostředky pouze s platným osvědčením; - dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti; chodit volně a neběhat; - zákaz používání osobních hudebních přehrávačů; - dávat pozor při vycházení zpoza rohu; - nevstupovat na jedoucí přesuvnu;
ZÁŘENÍ, POPÁLENÍ	pracoviště pálících strojů a svářečská pracoviště, lakovna	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat používání OOPP pro svařování; - informovat svářeče o práci v jeho blízkosti; - používat ochranné závěsy, zástěny;
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST (HAVÁRIE, POŽÁR, ÚRAZ ...)	všechna pracoviště společnosti	<ul style="list-style-type: none"> - seznámit se na pracovišti s umístěním prostředků pro zvládnutí mimořádné události (PHP, hydranty, lékárnička, havarijní soupravy, uzávěry vody, plynu, elektrické energie ...) - oznamovat veškeré mimořádné události; - hlásit veškeré stavy, které mohou vést k mimořádné události; - práce mimo pracoviště určené pro trvalé svařování provádět pouze na základě Příkazu ke svařování;
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM	rozvaděče, rozvodny, trafostanice, zkušebna, zkušební pracoviště EZ, jeřábové dráhy, kabelové kanály, elektrické zařízení strojů a technických zařízení	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného nářadí, vedení kabelů po komunikacích; - dodržovat ochranná pásma k zařízením; - zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní vypínače, označit cedulí nezapínat – zajistit proti neoprávněnému zapnutí; - provádět práce na el. zařízeních pouze pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí
ODPADY	Práce s materiály obsahujícími nebezpečné složky	<ul style="list-style-type: none"> - separace vzniklých odpadů; - ukládání odpadů na příslušná místa; - zpětný odběr výrobků; - před ukončením činnosti provést důkladný úklid, včetně odstranění veškerých zůstatků z činnosti
OVZDUŠÍ	Stroje a zařízení znečišťující ovzduší (emise)	<ul style="list-style-type: none"> - používání zařízení omezující produkci emisí; - nespalovat v areálu žádné materiály

